


Bardage bois peint




- Quantité disponible : 100m²
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Usages possibles : Revêtement façade
- Caractéristique technique : lames verticales
- État du matériau : Neuf
- Résistance au feu: M0

Lavabo céramique suspendu




- Quantité disponible : 15 unités
- Durée de vie estimée : 30 ans
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Caractéristique technique : sans pied
- Usages possibles : Habitat
- État du matériau : Etat d'usage, à nettoyer

Radiateur acier vertical



- Quantité disponible : 6 unités
- Durée de vie estimée : -
- Provenance : Bureaux (3km du site)
- Usages possibles : chauffage mural
- Caractéristique technique : hauteur: 1.8m
- État du matériau : Très bon état
- Tests techniques effectués : Test pression effectué

Radiateur fonte à colonnes



- Quantité disponible : 10 unités
- Durée de vie estimée : -
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Usages possibles : chauffage au gaz, Rénovation style ancien
- Caractéristique technique : hauteur: 0.7m
- État du matériau : Très bon état
- Tests techniques effectués : Test pression effectué

Porte bois pleine, vintage



- Quantité disponible : 3 unités
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Caractéristique technique : Porte en chêne massif, hauteur 2,05 m
- Usages possibles : Réemploi intérieur, cloison
- État du matériau : Très bon état, ferrures présentes
- Tests techniques effectués : non

Porte vitrée aluminium




- Quantité disponible : 5 unités
- Provenance : commerce, Nantes
- Caractéristique technique : Simple vantail, vitrage securit
- Usages possibles : Bureaux, ateliers
- État du matériau : État correct, joints à vérifier
- Tests techniques effectués : non

Lavabo céramique sur colonne




- Quantité disponible : 5 unités
- Durée de vie estimée : -
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Usages possibles : Réemploi en logement, projet associatif
- Caractéristique technique : Lavabo en céramique blanche, sur colonne, percé monotrou
- État du matériau : Bon état général, quelques éclats réparables

Briques pleines en terre cuite



- Quantité disponible : 1200 unités
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Usages possibles : Maçonnerie, cloisons, décors intérieurs
- Caractéristique technique : Lavabo en céramique blanche, sur colonne, percé monotrou
- État du matériau : Très bon état, peu de casse
- Tests techniques effectués : Résistance mécanique testée sur échantillon

Planches de chêne



- Quantité disponible : 20m linéaire
- Provenance : Déconstruction du manoir- in situ
- Usages possibles : Ameublement, agencement, menuiserie
- Caractéristique technique : Planches brutes, 30 mm d'épaisseur, séchées 2 ans percé monotrou
- État du matériau : Excellent état, bois sain, stocké à l'abri
- Tests techniques effectués : Taux d'humidité contrôlé (12 %)